

AITT FEB - 2016

**PAPER-I
FITTER
(THEORY & EMPLOYABILITY SKILLS)
SEMESTER - I**

Note:- This paper contains two parts - Part A & Part B
Attempt all the questions. All questions carry equal marks.
This paper carries negative marking, 25% marks will be deducted for each wrong answer.

Total time : 3 hrs





Total Marks : 200

English – Hindi Bilingual

PART – A (Theory) (Marks:150)

Choose the correct answer:


1	Marks :3	
	5S stands for	5S का तात्पर्य है
A	Sort, Systematic, Segregation, Standardization and Sustain	Sort, Systematic, Segregation, Standardization and Sustain
B	Sort, Set, Shine, Standardization, Sustain	Sort, Set, Shine, Standardization, Sustain
C	Sort, Sequence, Segregation, Standardization, Sustain	Sort, Sequence, Segregation, Standardization, Sustain
D	Sort, Set, Systematic, Standardization, Sustain	Sort, Set, Systematic, Standardization, Sustain
2	Marks :3	Marks :3
	Benefits of the 5S systems are.....	5S सिस्टम का लाभ है
A	increase the cleanliness	स्वच्छता बढ़ाना
B	increase the productivity	उत्पादकता बढ़ाना
C	increase the production rate	उत्पादन दर बढ़ाना
D	maintain the production rate	उत्पादन दर बनाए रखना
3	Marks :3	Marks :3
	The first aid boxes should be properly equipped and kept in	फर्स्ट एड बाक्स में समुचित ढंग से सजित होना चाहिए इसे रखना चाहिए
A	important places	महत्वपूर्ण स्थान पर
B	machining area	मशीनिंग क्षेत्र में
C	easy access place	आसानी से अभिगम स्थान में
D	right position	सही स्थिति में
4	Marks :3	Marks :3
	Foam, water and dry chemical are used in which type of fire extinguishers?	किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई कैमिकल प्रयुक्त होते हैं ?
A	Class B	क्लास B
B	Class C	क्लास C
C	Class A	क्लास A
D	Class D	क्लास D

<p>5</p> <p>Marks :3</p> <p>What will be the effect of electric shock when the current is at very low level ?</p> <p>A Loose his balance and fall B Minor burns at the point of contact C Loose his conscious D Major burning of the skin</p>	<p>5</p> <p>Marks :3</p> <p>जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शाक का व्यक्तिक्या प्रभाव पड़ेगा?</p> <p>A वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा B सम्पर्क स्थान पर मामूली जलन C अपना होश खो देगा D त्वचा पर ज्यादा जलन होगी</p>
<p>6</p> <p>Marks :3</p> <p>Name the part marked 'X' in the figure.</p> 	<p>6</p> <p>Marks :3</p> <p>चित्र में 'X' अंकित पार्ट का नाम बताएं</p> 
<p>A Ball pein B Eye hole C Face D Left soft</p>	<p>A बाल पिन B आई होल C फेस D लेफ्ट साफ्ट</p>
<p>7</p> <p>Marks :3</p> <p>Name the type of the chisel shown below.</p> 	<p>7</p> <p>Marks :3</p> <p>नीचे दर्शाए गए चिजल के प्रकार का नाम बताएं</p> 
<p>A Cross cut chisel B Half round nose chisel C Flat chisel D Diamond point chisel</p>	<p>A क्रास कट चिजल B हाफ राउण्ड नोज चिजल C फ्लैट चिजल D डायमण्ड प्वाइंट चिजल</p>
<p>8</p> <p>Marks :3</p> <p>Chisel are used to cut metal in cold or hot condition. Cutting point angle of chisel is also known as.....</p> <p>A rake angle B clearance angle C wedge angle D angle of inclination</p>	<p>8</p> <p>Marks :3</p> <p>चिजल का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। चिजल का कटिंग प्वाइंट एंगल जाना जाता है</p> <p>A रैक एंगल के रूप में B अंतराल कोण के रूप में C वेज एंगल के रूप में D आनत कोण के रूप में</p>
<p>9</p> <p>Marks :3</p> <p>Spindle of the bench vice has which type of thread ?</p> <p>A BSW B BSF C Square thread D Knuckle thread</p>	<p>9</p> <p>Marks :3</p> <p>बैन्च वाइस के स्पिण्डल में किस प्रकार का थ्रेड होता है ?</p> <p>A BSW B BSF C स्क्वायर थ्रेड D नकल थ्रेड</p>

10

Marks :3

Name the type of divider shown in figure.



FNTG-9

- A Firm joint
- B Spring joint
- C Screw joint
- D Needle joint

11

Marks :3


Hacksaw blade is made of

- A high carbon steel
- B medium carbon steel
- C low carbon steel
- D cast iron

12

Marks :3

Identify and name the part marked 'X' in universal surface gauge?



FNTG-12

- A Guide pin
- B Clamping nut
- C Snug
- D Adjustment screw

13

Marks :3


How the required cutting pressure is obtained in a hacksaw cutting machine?

- A Applying load
- B Hydraulically
- C Pneumatically
- D Required length

10

Marks :3

चित्र में दर्शाए गए डिवाइडर का प्रकार बताएं



FNTG-9

- A फर्म जोड़
- B स्प्रिंग जोड़
- C स्क्रू जोड़
- D नीडल जोड़

11

Marks :3


हॉकसॉ ब्लेड बनी होती है

- A high carbon steel
- B medium carbon steel
- C low carbon steel
- D cast iron

12

Marks :3

यूनिवर्सल सर्फस गेज में 'X' अंकित पार्ट का नाम बताएं



FNTG-12

- A गाइड पिन
- B क्लैम्पिंग नट
- C स्नग
- D एजस्टमेंट स्क्रू

13


Marks :3

हॉकसॉ कटिंग मशीन में अपेक्षित कटिंग प्रेशर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है ?

- A भार डालकर
- B हाइड्रोलिक तरीके से
- C दाबमापी से
- D अपेक्षित लम्बाई से

14 Marks :3

Name the part of the jenny caliper indicated by 'X' in the figure.



- A Heel
- B Point leg
- C Joint leg
- D Bend leg


15 Marks :3

Which is NOT a cutting portion of a file?

- A Heel
- B Tang
- C Point
- D Face

16 Marks :3

Name the part of the file marked 'X' in the figure.



- A Tang
- B Ferrule
- C Heel
- D File length


17 Marks :3

In a marking media copper sulphate needs to be handled carefully because.....

- A it will quickly dry
- B it is poisonous
- C it will quickly dilute
- D it is highly concentrated

14 Marks :3

चित्र में जेनी कैलीपर के 'X' अंकित पार्ट का नाम बताएँ।



- A हील
- B प्वाइंट लेग
- C ज्वाइंट लेग
- D बेन्ड लेग


15 Marks :3

निम्न में कौन फाइल का कटिंग भाग नहीं है ?

- A हील
- B टैंग
- C प्वाइंट
- D फेस

16 Marks :3

चित्र में फाइल के 'X' अंकित भाग का नाम बताएँ।



- A टैंग
- B फरेल
- C हील
- D फाइल लैंथ

17 Marks :3

मार्किंग मीडिया में कापर सल्फेट को सावधानीपूर्वक हैण्डल करना चाहिए, क्योंकि यह.....

- A जल्दी सूखता है
- B जहरीला होता है
- C जल्दी विलयित होगा
- D अधिक सान्द्र है

<p>18</p> <p>Name the file which is used for sharpening teeth of wood working saws.</p> <p>A Riffler file B Mill saw file C Crossing file D Barrette file</p>	<p>Marks :3</p> <p>उस फाइल का नाम बताएं जो वुड वर्किंग सॉर्ट के दांतों को तेज करने में प्रयुक्त होता है?</p> <p>A रिफ्लर फाइल B मिल सा फाइल C क्रासिंग फाइल D बारेट फाइल</p>
<p>19</p> <p>Which one of the following tool is used to align the holes to be riveted?</p> <p>A Dolly tool B Drift tool C Caulking tool D Fullering tool</p>	<p>Marks :3</p> <p>निम्न में से किसका प्रयोग रिवेट किए जाने वाले छिद्र को एलाइन करने में होता है?</p> <p>A डाली टूल B ड्रिफ्ट टूल C चकिंग टूल D फलेरिंग टूल</p>
<p>20</p> <p>How will you specify the folding machine?</p> <p>A Maximum length and thickness of sheet B Maximum length of the machine C Maximum thickness of the sheet D Maximum width of the machine</p>	<p>Marks :3</p> <p>आप फोल्डिंग मशीन को कैसे विनिर्दिष्ट करेंगे ?</p> <p>A शीट की अधिकतम लम्बाई तथा मोटाई B मशीन की अधिकतम लम्बाई C शीट की अधिकतम मोटाई D मशीन की अधिकतम चौड़ाई</p>
<p>21</p> <p>What is the function of a soldering iron in the soldering process?</p> <p>A Melt the metal B Melt the solder C Cool the solder D Cool the metal</p>	<p>Marks :3</p> <p>सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का कार्य क्या है ?</p> <p>A धातु को पिघलाना B सोल्डर को पिघलाना C सोल्डर को ठंडा करना D धातु को ठंडा करना</p>
<p>22</p> <p>The purpose of tempering a hardened steel component is for.....</p> <p>A increasing its hardness B reducing its brittleness C increasing its ductility D increasing its toughness</p>	<p>Marks :3</p> <p>हार्डन्ड स्टील संघटक की टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है ?</p> <p>A इसकी कठोरता बढ़ाना B इसकी भंगुरता बढ़ाना C इसकी तन्यता बढ़ाना D इसकी टफनेस बढ़ाना</p>
<p>23</p> <p>While normalizing, the component should be cooled by.....</p> <p>A dipping in water B forced air C quenching oil D air room temperature</p>	<p>Marks :3</p> <p>प्रसामान्यीकरण के समय, कंपोनेन्ट को ठंडा किया जाना चाहिए</p> <p>A पानी में डुबाकर B संपीड़ित वायु से C कर्वेचिंग आयल से D एयर रूम तापमान पर</p>
<p>24</p> <p>What is the cutting angle of general purpose drill?</p> <p>A 110° B 112° C 116° D 118°</p>	<p>Marks :3</p> <p>सामान्य उद्देश्य ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है ?</p> <p>A 110° B 112° C 116° D 118°</p>


25 Marks :3

The bench vice is specified by.....

- A the width of the joint
- B the length of the spindle
- C the length of fixed jaw
- D the moving distance of movable jaw

26 Marks :3


Name the part marked "X" in figure.



- A Movable jaw
- B Fixed jaw
- C Spindle
- D Hard jaw

27 Marks :3

Name the forging tool given in figure.



- A Swage
- B Flat tong
- C Top puller
- D Flatter

28 Marks :3

What will be the effect if drill point is not in centre?

- A Oversized holes
- B Overheated drills
- C Rough holes
- D Broken drills

29 Marks :3

Vernier bevel protractors is used to measure an accuracy of.....

- A 5'
- B 5"
- C 5°
- D $\pm 0.5'$


25 Marks :3

बेन्च वाइस विनिर्दिष्ट की जाती है

- A जोड़ की विहृति से
- B स्पिण्डल की लम्बाई से
- C फिक्स्ड जबड़े की लम्बाई से
- D धूमगे वाले जबड़े की मूविंग दूरी से

26 Marks :3


चित्र में 'X' अंकित पार्ट का नाम बताएं



- A मूवेल जबड़ा
- B फिक्स्ड जबड़ा
- C स्पिण्डल
- D हार्ड जबड़ा

27 Marks :3

चित्र में दर्शाए गए फोर्जिंग टूल का नाम बताएं



- A स्वेज
- B फ्लैट टांग
- C टाप पुलर
- D फ्लैटर

28 Marks :3



यदि ड्रिल प्वाइंट सेन्टर में न हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?



- A ओवरसाइज होल बनेगा
- B ओवर हीटेड ड्रिल
- C रफ होल
- D ब्रोकेन ड्रिल

29 Marks :3

वर्नियर बीवेल प्रोट्रेक्टर का उपयोग की शुद्धता तक मापन में होता है

- A 5'
- B 5"
- C 5°
- D $\pm 0.5'$


<p>30 Marks :3 A vernier dial caliper accuracy 0.05mm, beam scale reading 25mm and the reading shown by the hand of the dial 24. Calculate the reading.</p> <p>A 25.9 B 26.0 C 26.1 D 26.2</p>	<p>30 Marks :3 वर्नियर डायल कैलीपर की परिशद्धता 0.05 मिमी., बीम स्केल रीडिंग 25 मिमी. तथा डायल के हैण्ड द्वारा दर्शाइ गई रीडिंग 24 है। रीडिंग की गणना करें</p> <p>A 25.9 B 26.0 C 26.1 D 26.2</p>
<p>31 Marks :3 Bending allowance is proportional to the</p> <p>A width of the material B length of the material C thickness of the material D flatness of the material</p>	<p>31 Marks :3 बेंडिंग अलाउंस के समानुपात में होता है</p> <p>A सामग्री की चौड़ाई B सामग्री की लम्बाई C सामग्री की मोटाई D सामग्री की फ्लैटनेस</p>
<p>32 Marks :3 Shears are used to cut</p> <p>A very thinned sheet B thick sheet C G.I wire D rubber sheets</p>	<p>32 Marks :3 शियर का प्रयोग काटने में होता है</p> <p>A बहुत पतली शीट B माटी शीट C G.I वायर D रबर शीट</p>
<p>33 Marks :3 The surface plates are made of</p> <p>A good quality cast iron B mild steel C medium carbon steel D soft iron</p>	<p>33 Marks :3 सर्फेश प्लेट बनी होती है</p> <p>A अच्छी क्वालिटी के ढलवा लोहे से B नरम इस्पात से C मध्यम कार्बन स्टील से D मुलायम लोहे से</p>
<p>34 Marks :3 Name the part marked "X" in figure.</p>  <p>A Spindle B Anvil C Thimble D Barrel / sleeve</p>	<p>34 Marks :3 चित्र में 'X' अंकित भाग का नाम बताएं</p>  <p>A स्पिण्डल B एनविल C थिंबल D बैरल/स्लीव</p>
<p>35 Marks :3 If 'O' graduation of the thimble is above the datum line, when the measuring faces are in contact, the error is.....</p> <p>A zero B positive C positive and negative D negative</p>	<p>35 Marks :3 यदि थिंबल का 'O' ग्रेजरेशन डेटम लाइन से ऊपर है और मापन फेस कॉंटेक्ट में होते हैं, तो अशुद्धि होगी.....</p> <p>A शृंखल B पॉजिटिव C पॉजिटिव और नेगेटिव D नेगेटिव</p>

<p>36 Marks :3 For general structural work which type of rivet is used?</p> <p>A Counter sink head B Snap head C Flat head D Pan head</p>	<p>36 Marks :3 सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए किस प्रकार का रिवेट प्रयुक्त होता है ?</p> <p>A काउंटर जिंक हेड B स्नैप हेड C फ्लैट हेड D पैन हेड</p>
<p>37 Marks :3 Identify the machine accessories shown in figure.</p>  <p>A Sleeve B Socket C Drift D Pinion</p>	<p>37 Marks :3 चित्र में दर्शाई गई मशीन एसेसरीज का नाम बताएँ</p>  <p>A स्लीव B सॉकेट C ड्राइफ्ट D पिनियन</p>
<p>38 Marks :3 The property of a metal by which it can be brought back to its original shape after the applied force is released is known as.....</p> <p>A tenacity B malleability C elasticity D plasticity</p>	<p>38 Marks :3 पदार्थ का वह गुण जिससे इस पर लागू बल हटाने के बाद वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, कहा जाता है</p> <p>A लागिण्णता B आघातवर्ध्यनीयता C प्रत्यास्थता D प्लास्टिकता</p>
<p>39 Marks :3 Solder is an alloy of.....</p> <p>A copper and tin B lead and tin C zinc and tin D antimony and tin</p>	<p>39 Marks :3 सोल्डर एक मिश्रधातु है</p> <p>A कापर और टिन का B लेड और टिन का C जिंक और टिन का D एन्टीमनी और टिन का</p>
<p>40 Marks :3 Which of the following is a non-ferrous cutting tool material?</p> <p>A High carbon steel B High speed steel C Tool steel D Carbide</p>	<p>40 Marks :3 निम्न में से कौन नान-फेरस कटिंग टूल सामग्री है ?</p> <p>A हाई कार्बन स्टील B हाई स्पीड स्टील C टूल स्टील D कार्बाइड</p>
<p>41 Marks :3 'V' blocks are available in the grade of</p> <p>A A & B B AB & C C 1, 2 & 3 D 1 & 2</p>	<p>41 Marks :3 'V' ब्लॉक उपलब्ध होते हैं</p> <p>A A & B B AB & C C 1, 2 & 3 D 1 & 2</p>
<p>42 Marks :3 Determine the tap drill size for the given tap M16 X 1.5.</p> <p>A 14.0 B 14.1 C 14.2 D 14.4</p>	<p>42 Marks :3 M16 X 1.5 के दिए गए टैप के लिए टैप ड्रिल आकार बताएँ</p> <p>A 14.0 B 14.1 C 14.2 D 14.4</p>

43

Marks :3

The pillar drilling machine is shown in Figure. Name the part marked "X".



- A Feed handle
- B Drill chuck
- C Work table
- D Base

44

Marks :3


What is the special feature of the radial drilling machine?

- A The spindle can be brought to any position
- B Table can be moved and set at any position
- C A variety of speeds are available
- D It can be used for drilling with a H.S.S drill

45

Marks :3

Name the part marked "X" in the given figure.



- A Fixed jaw
- B Movable jaw
- C Vernier slide
- D Main scale

46

Marks :3


Which one of the following instruments directly gives the actual dimension?

- A Inside caliper
- B Outside caliper
- C Vernier caliper
- D plug gauge

43

Marks :3

चित्र में पिलर ड्रिलिंग मशीन दर्शाई गई है, 'X' अंकित पार्ट का नाम बताएं



- A फीड हैण्डल
- B ड्रिल चक
- C वर्क टेबल
- D बेस

44

Marks :3

रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशेषता क्या है -

- A स्पिण्डल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है
- B टेबल को किसी भी स्थिति में मूव और सेट किया जा सकता है
- C विभिन्न गतिया उपलब्ध हैं
- D इसे H.S.S ड्रिल की ड्रिलिंग में प्रयुक्त किया जा सकता है

45

Marks :3

दिए गए चित्र में 'X' अंकित भाग का नाम बताएं







- A फिक्स्ड जबड़ा
- B मवेबल जबड़ा
- C वर्नियर स्केल
- D मेन स्केल

46

Marks :3

निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक आयाम प्रदान करता है ?

- A इनसाइड कैलीपर
- B आउटसाइड कैलीपर
- C वर्नियर कैलीपर
- D प्लग गेज

<p>47 Marks :3</p> <p>Name the part marked "X" in figure.</p>  <p>A Frame B Handle C Adjustable blade holder D Fixed blade holder</p>	<p>47 Marks :3</p> <p>चित्र में 'X' अंकित पार्ट का नाम बताएं</p>  <p>A फ्रेम B हैण्डल C एडजस्टबल ब्लेड होल्डर D फिक्स्ड ब्लेड होल्डर</p>
<p>48 Marks :3</p> <p>The pitch of the coarse teeth in hacksaw blade is</p> <p>A 0.5 mm B 0.8 mm C 1.8 mm D 1.0 mm</p>	<p>48 Marks :3</p> <p>हॉक्सॉ ब्लेड में भोथरी दांत वाली पिच होती है.....</p> <p>A 0.5 mm B 0.8 mm C 1.8 mm D 1.0 mm</p>
<p>49 Marks :3</p> <p>Different shapes of files are used to file different contours. Name the file shown in the figure.</p>  <p>A Half round file B Round file C Knife edge file D Triangular file</p>	<p>49 Marks :3</p> <p>विभिन्न प्रकार की फाइलों का उपयोग विभिन्न कटूर की फाइल करने में किया जाता है। चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम बताएं</p>  <p>A हाफ राउण्ड फाइल B राउण्ड फाइल C नाइफ एज फाइल D ट्रायंगुलर फाइल</p>
<p>50 Marks :3</p> <p>For filing soft materials like lead, tin, aluminum, which file is used?</p> <p>A Bastard file B Double cut file C Single cut file D Rasp cut file</p>	<p>50 Marks :3</p> <p>लेड, टिन, ऐल्युमिनियम जैसी मुलायम सामग्री की फाइल के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है ?</p> <p>A बास्टर्ड फाइल B डबल कट फाइल C सिंगल कट फाइल D रास्प कट फाइल</p>